



数显外径千分尺（七键式）*0-100mm

执行标准：GB/T 20919-2007

B 千分尺

1. 用途：适用于外尺寸的测量。
2. 液晶屏显示。
3. 有数据输出接口。
4. 硬质合金测量面。
5. 具有零位设置、相对位置置零、相对测量和绝对测量转换、公差设置、数据保持、公英制转换等功能。
6. 棘轮测力。

B 千分尺



主要技术参数及尺寸

| 产品代码 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | 基本尺寸 (mm) | | | 校对量杆 L0 mm | 电池 | 输出线(选配) | 库存 |
|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----|------|------------------|------------|-------------|----|
| | | | | L1 | L | H | | | | |
| 1013102501 | 0-25 | 0.001 | ±0.002 | 6 | 31 | 24 | - | 5013090100 | 5013130077 | 常备 |
| 1013105001 | 25-50 | 0.001 | ±0.002 | 7 | 56 | 26.5 | 25 | 5013090100 | 5013130077 | 常备 |
| 1013107501 | 50-75 | 0.001 | ±0.003 | 7 | 82 | 42 | 50 | 5013090100 | 5013130077 | 常备 |
| 1013110001 | 75-100 | 0.001 | ±0.003 | 8 | 107 | 55 | 75 | 5013090100 | 5013130077 | 常备 |